



“PPAP”


Proceso Permanente
**Activos
Productivos**

ANH Ciclo 1

Visita Técnica - Área de Producción Atarraya



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya



En cumplimiento de lo previsto en los Términos de Referencia y en el Instructivo para realizar Visita Técnica, el día 01 de abril de 2025 se llevó a cabo la Visita Técnica a las instalaciones del Área con Activos Productivos Atarraya, con la participación del equipo técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los delegados de las compañías interesadas que cumplieron con los requisitos establecidos para el efecto.

Visita Técnica – Área de Producción Atarraya

COMPAÑÍAS INTERESADAS ASISTENTES

- | | |
|----|---|
| 1 | IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS ENERGY COLOMBIA S.A.S |
| 2 | PETROSERVICES COMPANY SA..S |
| 3 | SERINCO DRILLING |
| 4 | GUACAMAYA ENERGY S.A.S |
| 5 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACTIVOS S.A.S |
| 6 | VECTOR GEOPHYSICAL S.A.S |
| 7 | NEW ENERGY SERVICES S.A.S |
| 8 | FDR ENERGY COLOMBIA |
| 9 | GENESIS RESOURCES S.A.S |
| 10 | VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S |
| 11 | CARRAO ENERGY S.A. SUCURSAL COLOMBIA |
| 12 | NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA |

DESARROLLO

FECHA MARTES 1 DE ABRIL DE 2025

HORARIO INICIO: 9:AM
FINALIZACIÓN: 11AM

LUGAR LOCACIONES ATARRAYA OESTE, ATARRAYA -
FACILIDADES, UBICADAS EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO GAITÁN, DEPARTAMENTO DE
META.

Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico



Visita Técnica – Área de Producción Atarraya – Registro Fotográfico

